

仮置場管理月次報告

【浪江町】

平成 29 年 2 月 6 日

仮置場名:北棚1仮置場 m547d013

仮置場所在地: 浪江町大字棚塩字北棚114外

(1)点検結果 *1

	1/4	1/10	1/16	1/23					摘要 *2
通常巡回	○	○	○	○					
緊急点検	-	-	-	-					


*1 全ての点検項目が「確認されない」の場合、「○」。一つでも「確認される」があった場合、「△」(但しその場で処置済みの場合を除く)
*2「確認される」があった場合はその内容を記載。緊急点検については、異常気象等の内容も併せて記載。

(2)空間線量率

単位: μ Sv/h

	1/4	1/10	1/16	1/23
①	0.11	0.13	0.13	0.11
②	0.12	0.12	0.13	0.11
③	0.15	0.12	0.16	0.12
④	0.15	0.14	0.15	0.12
⑤	0.14	0.13	0.13	0.12
⑥外	0.14	0.13	0.13	0.13
⑦内	0.16	0.13	0.13	0.13
⑧	0.15	0.14	0.13	0.12
⑨	0.14	0.14	0.15	0.12
⑩	0.14	0.13	0.13	0.12

空間線量率



(3)除去物内部温度
該当無し

単位: $^{\circ}$ C

(4)除去物一酸化炭素(CO)濃度
該当無し

単位: ppm

(5)浸出水
該当無し

単位: cm

(6)地下水
・地下水(孔口から水面までの水位)

単位: cm

	1/4	1/10	1/16	1/23
①	54	51	52	53

(7)放射線物質分析結果
浸出水
・該当なし

単位: Bq/L

地下水	Cs-134	Cs-137	備考(排水等の措置の内容)
①	N.D	N.D	採水: 1/13 測定: 1/14

注)測定値が1 Bq/Lと下回る場合は、NDと記載している。

